## IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

**IGASAMEX** 

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Industrializadora Oleofinos, S.A de C.V.	PERIODO:	Noviembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramir	ez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003		
Usuario:	OLEOFINOS INTERCONEXION						
Revisión de instalaciones:							
Letreros	BUEN ESTA	ADO					
Pararrayos	BUEN ESTA	ADO					
Sistema de tierras	BUEN ESTA	ADO		- I - III	0000		
Bardas y puertas	BUEN ESTA				16		
Pintura de tubería	BUENA CONDICION						
Paneles solares	BUEN ESTA			EXTRICAL			
Soportería	BUEN ESTADO						
Manómetros	BIEN						
Área en general	BUEN ESTADO		2		THE PARTY.		
Extintores:			0.00				
Estado físico	BUEN ESTA	,DO					
Nivel de presión							
Fecha de llenado	ADECUADO			15/11/2	013 08:25 AM		
Proximo llenado	23/07/2013						
Observaciones:	23/07/2013						
Usuario:		OLEOFING	DS USUARIO				
Revisión de instalaciones:							
Letreros	BUEN ESTA	ADO	ATT.	2			
Pararrayos	BUEN ESTA	ADO	8	SUJETE LA MANGUERA Y			
Sistema de tierras	BUEN ESTADO			OPRIMA LAS MANIJAS			
Bardas y puertas	BUEN ESTA			h <sub>1</sub>			
Pintura de tubería	BUEN ESTA	ADO.		DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL FUEGO			
Paneles solares	BUEN ESTA		8		Mark Service		
Soportería	BUEN ESTA		- 1	BUGIDOS C EQUIPO FEB AGO 1	A STATE OF THE STA		



Manómetros

Área en general

Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado

ADECUADO 23/07/2013 23/07/2014

**BIEN** 

**BUEN ESTADO** 

**BUEN ESTADO** 

Proximo llenado Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	

Fecha de registro: 14/01/2014 04:27:15p.m.

22/01/2014 05:56:05p.m. Fecha de aprobación:

> Rolando Velazquez Ramirez Elaborado por:

Neftalí López Aprobado por: