



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No se detectaron.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No se detectaron nuevos cruzamiento, ni excavaciones.

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:
No se detectaron cambios en el derecho de via.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 03/07/2012 01:33:07p.m.
Fecha de aprobación: 02/08/2012 12:25:21p.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López