



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Sep-2013 18-Oct-2013 REV. 0  
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado.

c) Cruces de arroyos: En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas: En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Todo se encontro en buen estado.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Edgar Fernández  
Neftalí López