



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Oct-2013 18-Nov-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril:  
CORRECTO

c) Cruces de arroyos:  
OK

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
OK

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO OK Y SIN PROBLEMAS PARA UNA OPERACION ADECUADA

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNO AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Apr-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales