



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2013 18-Dec-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Guillermo Hernandez Morales	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
Correctos  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
Sin Problemas  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
Ok  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buenas condiciones  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0  
b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Todo en Orden y Sin Novedades, Se realiza Patrullaje Constante  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguno.  
\_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.  
\_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO  
\_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
NO  
\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28-May-2014  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:** Guillermo Hernandez Morales  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez