



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Apr-2015 18-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
BIEN SIN PROBLEMAS

b) Cruces de ferrocarril:  
TODO OK

c) Cruces de arroyos:  
SIN PROBLEMAS

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
OK

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
TODO OK

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales