



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-May-2015 18-Jun-2015 REV. 0
LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS Y SIN PROBLEMAS

c) Cruces de arroyos: SIN NOVEDADES

2.- Estado de registro de válvulas: CORRECTAS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

SIN NINGÚN PROBLEMA DETECTADO DURANTE EL RECORRIDO DEL PATRULLAJE

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015
Fecha de aprobación: 10-Jun-2015
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales