



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	Dos dañados de la caratula.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:
 Se necesitan manómetros para remplazar los dañados.

Usuario: MEDAM

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentra uno dañado.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	09/05/2021
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:
 Cambiar el manómetro que se encuentra descalibrado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/09/2012 01:22:29p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:37:39a.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SKYMATT

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentran dos dañados
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:
 Cambiar manómetros que se encuentran descalibrados.

Usuario: SKYTEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buenas condiciones.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	En buenas condiciones.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	En buenas condiciones.
Sopotería	En buenas condiciones.
Manómetros	Se encuentran 2 manómetros dañados
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:
 Cambiar Manómetros descalibrados y dañados de la caratula

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/09/2012 01:22:29p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:37:39a.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Nefalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TEXTILES MYM

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Se encuentran tres dañados.
Área en general	En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:

Cambiar manómetros dañados de la caratula.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/09/2012 01:22:29p.m.

Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:37:39a.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Nefalí López