



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** AJEMEX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013
Observaciones:	

**Usuario:** AUNDE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	05/11/2012
Proximo llenado	05/11/2013
Observaciones:	Nuevo cliente Aunde de Mexico S.A de C.V

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/03/2013 10:34:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:35p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** FALANX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 Todo se encontro operando correcto.

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/03/2013 10:34:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:35p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Nefalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MEDAM

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buenas condiciones.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 Todo se encontro operando correcto.

**Usuario:** SKYMATT

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 Todo se dejo operando correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/03/2013 10:34:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:35p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López



SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** SKYTEX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 Se dejo operando todo en buenas condiciones.

**Usuario:** TEXTILES MYM

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013

Observaciones:  
 Todo se dejo operando correcto.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/03/2013 10:34:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:30:35p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López