



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-May-2013 18-Aug-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Edgar Fernández | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: AJEMEX

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Letreros | En buen estado. |
| Pararrayos | No aplica. |
| Sistema de tierras | En buen estado. |
| Bardas y puertas | En buen estado. |
| Pintura de tubería | En buen estado. |
| Paneles solares | En buen estado. |
| Soportería | En buen estado. |
| Manómetros | En buen estado. |
| Área en general | En buen estado. |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | En buen estado. |
| Nivel de presión | Adecuado. |
| Fecha de llenado | 05/05/2013 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 05/05/2014 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

Todo se encontro en buen estado.

Usuario: AUNDE

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Letreros | En buen estado. |
| Pararrayos | Na aplica. |
| Sistema de tierras | En buen estado. |
| Bardas y puertas | En buen estado. |
| Pintura de tubería | En buen estado. |
| Paneles solares | En buen estado. |
| Soportería | En buen estado. |
| Manómetros | En buen estado. |
| Área en general | En buen estado. |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | En buen estado. |
| Nivel de presión | Adecuado. |
| Fecha de llenado | 05/05/2013 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 05/05/2014 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

Todo se encontro en buen estado.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Edgar Fernández

Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-May-2013 18-Aug-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: FALANX

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado.
 Pararrayos No aplica
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico En buen estado.
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 05/05/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 05/05/2013 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Todo se encontro en buenas condiciones.

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado.
 Pararrayos En buen estado.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buenas condiciones.



Extintores:

Estado físico En buen estado.
 Nivel de presión Adecuado
 Fecha de llenado 05/05/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 05/05/2014 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Todo se encontro en buen estado.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizado por: Neftalí López

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-May-2013 18-Aug-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: MEDAM

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico En buen estado.
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 05/05/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 05/05/2013 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Todo se encontro en buen estado.

Usuario: SKYMATT

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras En buen estado.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares En buen estado.
 Soportería En buen estado.
 Manómetros En buen estado.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico En buen estado.
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 05/05/2013 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 05/05/2014 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Todo de encontro en buen estado.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-May-2013 18-Aug-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Edgar Fernández | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: SKYTEX

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Letreros | En buen estado. |
| Pararrayos | No aplica. |
| Sistema de tierras | En buen estado. |
| Bardas y puertas | En buen estado. |
| Pintura de tubería | En buen estado. |
| Paneles solares | En buen estado. |
| Soportería | En buen estado. |
| Manómetros | En buen estado. |
| Área en general | En buen estado. |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | En buen estado. |
| Nivel de presión | Adecuado. |
| Fecha de llenado | 05/05/2013 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 05/05/2014 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

Todo se encontro en buen estado.

Usuario: TEXTILES MYM

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Letreros | En buen estado. |
| Pararrayos | No aplica. |
| Sistema de tierras | En buen estado. |
| Bardas y puertas | En buen estado. |
| Pintura de tubería | En buen estado. |
| Paneles solares | En buen estado. |
| Soportería | En buen estado. |
| Manómetros | En buen estado. |
| Área en general | En buen estado. |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | En buen estado. |
| Nivel de presión | Adecuado. |
| Fecha de llenado | 05/05/2013 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 05/05/2014 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

Todo se encontro en buen estado.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Autorizador por: Neftalí López