



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-Aug-2013 18-Nov-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Neftalí López | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG5: SKYMATT, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG2: AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: EN ESPERA

TAG6: SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG3: FALANX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG7: SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: EN ESPERA

TAG4: MEDAM S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: CLIENTE SIN CONSUMO

TAG8: AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 23-Apr-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Aug-2013 18-Nov-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: AUNDE MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: EN ESPERA

TAG13: INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: EN ESPERA

TAG10: S MODERNOS MIRABELO S.A
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG11: S MODERNOS MIRABELO S.A
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: EN ESPERA

TAG12: INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: CORRECTO
 Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 23-Apr-2014
 Fecha de aprobación: 23-Jun-2014
 Elaborado por: Neftalí López
 Aprobado por: Hernán Arias Morales