



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2013 18-Feb-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:**                        null                        **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste:        300 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG5:**                        null                        **SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:        47 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          EN ESPERA    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG2:**                        null                        **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste:        290 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          EN ESPERA    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG6:**                        null                        **AJEMEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:        30 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG3:**                        null                        **SKYMATT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:        45 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG7:**                        null                        **AJEMEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:        27 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          EN ESPERA    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG4:**                        null                        **SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:        52 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          CLIENTE SIN CONSUMO    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG8:**                        null                        **AUNDE MEXICO SA DE CV**

Punto de ajuste:        39 psig        Placa de datos:        SI    

Problemas de control:        NINGUNO        Sello del piloto y regulador:        CORRECTO    

Estado fisico:            CORRECTO    

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE    

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**        28-May-2014    

**Fecha de aprobación:**        23-Jun-2014    

**Elaborado por:**            Neftalí López    

**Aprobado por:**            Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2013 18-Feb-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:**                        null                        **AUNDE MEXICO SA DE CV**

Punto de ajuste:            37 psig            Placa de datos:      SI  

Problemas de control:      NINGUNO              Sello del piloto y regulador:      CORRECTO  

Estado fisico:          CORRECTO  

Observaciones:          EN ESPERA  

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG13:**                        null                        **S MODERNOS MIRABELO S.A.**

Punto de ajuste:            54 psig            Placa de datos:      SI  

Problemas de control:      NINGUNO              Sello del piloto y regulador:      CORRECTO  

Estado fisico:          CORRECTO  

Observaciones:          EN ESPERA  

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG10:**                        null                        **FALANX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:            42 psig            Placa de datos:      SI  

Problemas de control:      NINGUNO              Sello del piloto y regulador:      CORRECTO  

Estado fisico:          CORRECTO  

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE  

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG11:**                        null                        **MEDAM S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste:            32 psig            Placa de datos:      SI  

Problemas de control:      NINGUNO              Sello del piloto y regulador:      CORRECTO  

Estado fisico:          CORRECTO  

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE  

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG12:**                        null                        **S MODERNOS MIRABELO S.A.**

Punto de ajuste:            60 psig            Placa de datos:      SI  

Problemas de control:      NINGUNO              Sello del piloto y regulador:      CORRECTO  

Estado fisico:          CORRECTO  

Observaciones:          OPERANDO CORRECTAMENTE  

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**          28-May-2014  

**Fecha de aprobación:**      23-Jun-2014  

**Elaborado por:**              Neftalí López  

**Aprobado por:**               Hernán Arias Morales