



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2014 18-Aug-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: null **AJEMEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG5: null **SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG2: null **AJEMEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO OK

TAG6: null **SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG3: null **MEDAM S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG7: null **S MODERNOS MIRABELO S.A.**

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG4: null **SKYMATT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO BIEN

TAG8: null **S MODERNOS MIRABELO S.A.**

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Aug-2014

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2014 18-Aug-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: null AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG13: null Sky EPS Supply

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG10: null AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG11: null INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

TAG12: null INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OPERANDO CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Aug-2014

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez