



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2015 18-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV-001 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG2: PRV-002 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG3: PRV-003 SKYMATT, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG4: PRV-004 SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015

Fecha de aprobación: 10-Jun-2015

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-May-2015 18-Aug-2015 REV. 0
LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG5: PRV-005 SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUENO
Observaciones: NINGUNA

TAG6: PRV-006 Sky EPS Supply
Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUENO
Observaciones: NINGUNA

TAG7: PRV-007 FALANX, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUENO
Observaciones: NINGUNA

TAG8: PRV-008 MEDAM S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: OK
Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUENO
Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015
Fecha de aprobación: 10-Jun-2015
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2015 18-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV-009 AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG10: PRV-010 AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG11: PRV-011 AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG12: PRV-012 AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015

Fecha de aprobación: 10-Jun-2015

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2015 18-Aug-2015	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

TAG13: PRV-013 TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

TAG14: PRV-014 TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015

Fecha de aprobación: 10-Jun-2015

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales