



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-May-2015 31-May-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:  
sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:  
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

se realiza recorridos diarios de vigilancia por construcción cercana de bodegas, "XMA CONTRUCCIONES", no se tienen afectaciones.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Bodegas Xma.en construccion.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-May-2015  
Fecha de aprobación: 10-Jun-2015  
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez