



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jan-2015 31-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-09-01
 Proximo llenado 2015-09-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros en buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas falta pintura se programara la ap
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares en buenas condiciones
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general limpia y en orden



Extintores:

Estado físico en buen estado físico
 Nivel de presión 1,7 MPa
 Fecha de llenado 2014-09-01
 Proximo llenado 2014-09-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: se encuentra la caseta en buenas condiciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Apr-2015
Fecha de aprobación: 24-Apr-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jan-2015 31-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Limpios,En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión 1.7 kpa
 Fecha de llenado 2014-09-01
 Proximo llenado 2015-09-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: CAMPI S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares En Buenas Condiciones
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión 1.7 kpa
 Fecha de llenado 2014-09-01
 Proximo llenado 2014-09-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Apr-2015
Fecha de aprobación: 24-Apr-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez