



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Oct-2015 31-Mar-2016</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 31080

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Feb-2016
Fecha de aprobación: 29-Feb-2016
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2015 31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: interconexion M3
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): 3.00
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: entronque
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: frente a pcc
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: costado de gasolineria
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.70
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: atras de cfe
 VCC-CSE (volts): -0.90
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: registro
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.70
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: bachoco peninsular
 VCC-CSE (volts): -1.16
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 8
 Ubicación: proteinas y oleicos
 VCC-CSE (volts): 0.00
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Numero: 9
 Ubicación: campi
 VCC-CSE (volts): -1.70
 VCA-CSE (volts): 1.00
 Observaciones:



Numero: 10
 Ubicación: calle despues de las rieles
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Feb-2016
 Fecha de aprobación: 29-Feb-2016
 Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2015 31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
venteos		CORRECTOS	-0.3
juntas micarta interconexion merida 3	en buen estado		-0.6
juntas micarta bachoco peninsular	en buen estado		-0.3
juntas micarta proteinas y oleicos	en buen estado		-0.32
juntas micarta campi	en buen estado		-0.3

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	02-Feb-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	29-Feb-2016
			Elaborado por:	Emmanuel Jacob Puch Souza
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez