



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.	Periodo: 01-Oct-2015 al 31-Mar-2016	REV. 0
Fecha: 20-Sep-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-210-000-M6-25
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: bacharach	Fecha Calibración: 27 de enero de 2016	No. Serie: ks1018
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio
	Concentración (ppm)	Grado
	Acción	Perdidas m3 / año
		pesos / año

Perdidas Totales: 0.00 0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Sep-2016
Fecha de aprobación: 22-Sep-2016
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez