



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.

Periodo: 01-Apr-2014 al 30-Jun-2014

REV. 0

Estación: [210-003] - BACHOCO PENINSULAR

Ficha: RO-ME-03-210-003-M3-3

RO-ME-03

Cliente: BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Fecha: 26-Aug-2014

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Bajo

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: no presenta falla

Acciones Correctivas: se acompleta aceite

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla: no presenta fallas

Acciones Correctivas: sin afectaciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Aug-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Hodin Alberto Escalante Antuna