



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Merigas Peninsular S.A. de C.V.	Periodo: 01-Jul-2014 al 30-Sep-2014	REV. 0 RO-ME-03
Estación: [210-003] - BACHOCO PENINSULAR	Ficha: RO-ME-03-210-003-M3-4	
Cliente: BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V	Fecha: 26-Aug-2014	

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Alto

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: No presenta falla

Acciones Correctivas: sin acciones correctivas

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla: no presenta falla

Acciones Correctivas: sin afectaciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Aug-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez