IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Gas Natural Comprimido Queretaro	PERIODO:	17-Dec-2016 16-Dec-2017	**REV. 0**
LLENADO POR:	Ricardo Martinez Galicia	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 1 DHL
Modelo: 299H
Condiciones del cuerpo:
Orificios 3/4 Resortes anaranjados
Desgaste en partes metálicas no
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas no
Resortes correctos
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no
Verificación de:
Fugas no fuga Sello sella bien
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo correcto Arranque correcto
Observaciones: funciona correctamente

TAG: 2 DHL
Modelo: 299H
Condiciones del cuerpo:
Orificios 3/4 Resortes anaranjados
Desgaste en partes metálicas no
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas no
Resortes correctos
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no
Verificación de:
Fugas no fuga Sello sella bien
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo correcto Arranque correcto
Observaciones: funciona correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Apr-2016
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez