



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN ANÓDICA
 (RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA SUPERFICIAL)**

Sistema: Gas Natural Comprimido Queretaro

Periodo: 17-Dec-2014 al 16-Dec-2015

REV. 0

Ficha: RO-CC-02-362-000-A1-1

RO-CC-02

Estación: [362-001] DHL

INSPECCIÓN FÍSICA DE RECUBRIMIENTO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ERM'S

Estructura	Buen Estado	Presenta polvo o lodos	Presenta laminaciones de pintura	Presenta burbujas de aire	Se desprenden partículas de polvo	Corrosión		Observaciones
						Area Estimada	Profundidad	
Tubería Aerea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.00	0.00	
Soportes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.00	0.00	
Puertas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	N/A
Edificio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	N/A

ACCIONES CORRECTIVAS

Estructura	Limpieza de polvo	Retoque de pintura	Evaluación de esfuerzos	Evaluación de espesor mínimo requerido	Retiro y Aplicación de Recubrimiento			Reemplazo	Observaciones
					Especificación de recubrimiento aplicado	Especificación de material abrasivo de sandblast	Prueba de adherencia		
Tubería Aerea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soportes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puertas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
Edificio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Mar-2016

Fecha de aprobación: 22-Mar-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN ANÓDICA
(RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA SUPERFICIAL)**



Sistema: Gas Natural Comprimido Queretaro

Periodo: 17-Dec-2014 al 16-Dec-2015

REV. 0

Ficha: RO-CC-02-362-000-A1-1

RO-CC-02



Comentarios Generales:

Empty box for general comments.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Mar-2016

Fecha de aprobación: 22-Mar-2016

Elaborado por: Ricardo Martinez Galicia

Autorizado por: Carlos Carranza Gutierrez