



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |                                 |             |                   |                  |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| SISTEMA:     | <u>Texmegas, S. A. de C. V.</u> | PERIODO:    | <u>Junio 2012</u> | REV. 0<br>RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Neftalí López</u>            | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u>    |                  |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: OK

b) Cruces de ferrocarril: TODO BIEN SIN NOVEDAD

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
SIN NOVEDADES

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 10/10/2012 01:23:51p.m.

**Fecha de aprobación:** 21/03/2013 02:53:30p.m.

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales