



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. **0**  
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: SIN NOVEDAD

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
TODO BIEN Y SIN NOVEDAD

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09/01/2013 01:11:16p.m.  
**Fecha de aprobación:** 28/02/2013 04:24:02p.m.  
**Elaborado por:** Neftalí López  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales