



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-May-2015	25-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** GLOBAL DENIM, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	En Buen Estado
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	En Buen Estado
Paneles solares	En Buen Estado
Soportería	En Buen Estado
Manómetros	En Buen Estado
Área en general	En buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	11/07/2015
Proximo llenado	11/07/2016
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

**Usuario:** OXIQUMICA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	En buen estado.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	11/02/2015
Proximo llenado	11/02/2016
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 26-Aug-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Autorizado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-May-2015 25-Aug-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** RASSINI FRENOS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Completos  
 Pararrayos No aplica  
 Sistema de tierras En buen estado.  
 Bardas y puertas En buen estado.  
 Pintura de tubería En buen estado.  
 Paneles solares En buen estado.  
 Soportería En buen estado.  
 Manómetros En buen estado.  
 Área en general En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico En buen estado.  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado 11/02/2015  
 Proximo llenado 11/02/2016  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: Ninguna

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Completos  
 Pararrayos En buen estado.  
 Sistema de tierras En buen estado.  
 Bardas y puertas En buen estado.  
 Pintura de tubería En buen estado.  
 Paneles solares En buen estado.  
 Soportería En buen estado.  
 Manómetros En buen estado.  
 Área en general En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico En buen estado.  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado 11/02/2015  
 Proximo llenado 11/02/2015  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 30-Jul-2015  
**Fecha de aprobación:** 26-Aug-2015  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Autorizado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-May-2015	25-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** SKYEPS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	No aplica.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buenas condiciones.



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	11/02/2015
Proximo llenado	11/02/2016
Capacidad:	6
Observaciones:	Ninguna.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 26-Aug-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Autorizado por:** Neftalí López