



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: en buen estado

b) Cruces de ferrocarril: en buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 15

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

cerca en Xoconoles Km 4+666

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

no

b) Cambio de vegetación:

no

**8.- Comentarios adicionales:**

En la imagen 1 de las evidencias, se observa una cerca que colocaron para impedir el paso de camiones y animales para que no dañen sus cultivos, la cerca no cruza el DDV esta paralela.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 11/04/2012 08:39:20p.m.

**Fecha de aprobación:** 26/04/2012 12:14:13p.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal