



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | <u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Octubre 2012</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 8

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Ninguno

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 20/10/2012 04:15:53p.m.

Fecha de aprobación: 24/10/2012 10:47:13a.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal