



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Oct-2014 27-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
 En buen estado

c) Cruces de arroyos:
 En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:
 En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4


8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZÓ SONDEO PARA VERIFICAR EL DDV POR FUTURAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA LLAMADA LAS VERÓNICAS LOCALIZADA EN CERRO DE LA ALDEA, MUNICIPIO DE MORELIA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MICHOACÁN, PARA NO INVADIR EL DDV Y SUS RIESGOS EN UN FUTURO, SE REALIZÓ MINUTA DE CAMPO. POR INTENSAS LLUVIAS, UNA PARTE DEL TRAMO KM 7+100 A KM 7+ 350 SE COMENZÓ A DESLAVAR, YA SE ESTÁN

9.- Evidencias:

Morelia, Mich. Gerardo Velasco y José Antonio Villegas Ruiz para las obras de urbanización del barrio pie de Morelia (Caleón de los proyectos de los tramos nómicos Villas de Oro 2 y Verónicas 3), las posibles obras complementarias al desarrollo de la zona del cual se elaboraron los siguientes acuerdos y compromisos:

1. Salvo lo de la regularidad y requerimientos mínimos que deben cumplir las construcciones que cruzan el derecho de vía (DDV) del gasoducto (documentado por escrito).
2. Por parte de la constructora, se deberán depositar los y pasados para realización de sondeos en DDV.
3. La constructora HUSA y IVEM en coordinación con IGASAMEX planear de obras a construir, ante proyectos de lotificación.
4. Por parte del los Mates, solicitar el permiso de trabajo peligroso.
5. En base al sondeo, en el cruceamiento km 8+500 al km 7+000, la Gerencia de Operación empuja proyecto tipo para la protección al gasoducto. Nota: Basado en...



5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Oct-2014

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca