



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Dec-2015 28-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado Km 0+180 Km 6+524

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado Km 0+850

c) Cruces de arroyos:

En buen estado Km 4+620 Km 13+250

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

3

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en DDV para evitar asentamientos anormales. Se levantaron 2 postes en parcelas de Tarimbaro

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

02-Feb-2016

Fecha de aprobación:

10-Mar-2016

Elaborado por:

Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por:

Mateo Guapo Cerca