



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Agrometalica

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	04/01/2012
Proximo llenado	04/01/2013
Observaciones:	

Usuario: Caseta de baja

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	N/A
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	04/09/2012
Proximo llenado	04/09/2013

Observaciones:
 Se realizó reparación de fuga a la llegada del patín de regulación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/10/2012 04:41:16p.m.
Fecha de aprobación: 05/10/2012 06:46:46p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DeAcero Morelia

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	04/01/2012
Proximo llenado	04/01/2013

Observaciones:
 La caseta de DeAcero no cuenta con varilla de tierra

Usuario: GS Alimentos

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	04/01/2012
Proximo llenado	04/01/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/10/2012 04:41:16p.m.
Fecha de aprobación: 05/10/2012 06:46:46p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial La Fama

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	04/05/2012
Proximo llenado	04/05/2012
Observaciones:	

Usuario: Industrias Cari antes Galletas Carmelita

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	04/09/2012
Proximo llenado	04/09/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/10/2012 04:41:16p.m.

Fecha de aprobación: 05/10/2012 06:46:46p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buen estado
Pararrayos	en buen estado
Sistema de tierras	en buen estado
Bardas y puertas	en buen estado
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	en buen estado
Soportería	en buen estado
Manómetros	en buen estado
Área en general	en buen estado



Extintores:

Estado físico	en buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	01/01/2012
Proximo llenado	01/01/2013
Observaciones:	

Usuario: Minería Empresarial

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	04/01/2012
Proximo llenado	04/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/10/2012 04:41:16p.m.
Fecha de aprobación: 05/10/2012 06:46:46p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal




SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tron Team Foods

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	04/09/2012
Proximo llenado	04/09/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/10/2012 04:41:16p.m.
Fecha de aprobación: 05/10/2012 06:46:46p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal