



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<b>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</b>	PERIODO:	<b>Octubre 2012</b>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Jose Antonio Villegas Ruiz</b>	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG:** L1 Agrometalica  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea única de regulación. Regulador 627 orificio 3/16"

**TAG:** L2 GS Alimentos  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 2 de regulación. Regulador 627 con orificio 3/8"

**TAG:** 15508762 Caseta de baja  
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 1 de regulación, limpieza de internos del piloto. Regulador R399 colada 60%

**TAG:** L1 GS Alimentos  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 1 de regulación. Regulador 627 con orificio 3/8"

**TAG:** 15508763 Caseta de baja  
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Se realizó limpieza general de internos del regulador por fallo del sello. Queda funcionando bien, localizado en línea 2 de regulación. Regulador R399 colada 60%

**TAG:** 20007796 Industrial la Fama  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: By-pass del medidor. Regulador EZR con colada 60%

**TAG:** L1 DeAcero Morelia  
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea 1 de regulación. Regulador 627 con orificio 3/8"

**TAG:** 20007797 Industrial la Fama  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea de regulación de la caseta. Regulador EZR con colada 60%

**TAG:** L2 DeAcero Morelia  
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea 2 de regulación. Regulador 627 con orificio de 1/2"

**TAG:** L1 Industrias Cari antes Galletas Carmelita  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea única de regulación. Regulador 627 con orificio 3/8"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01/10/2012 04:43:31p.m.  
**Fecha de aprobación:** 12/10/2012 05:08:03p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** 45382 Interconexión  
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Limpieza del filtro del piloto linea 2 regulación.  
Regulador R399 con colada 100%

**TAG:** 45381 Interconexión linea 1  
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Limpieza del filtro del piloto. Regulador R399 con  
colada 100%

**TAG:** L1 Minería Empresarial  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Línea única de regulación. Regulador 627 orificio  
3/16"

**TAG:** 2216359 Tron Team Foods  
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: by-pass del medidor. Regulador EZR con colada  
60%

**TAG:** 2216362 Tron Team Foods  
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea de regulación. Regulador EZR con colada  
60%

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 01/10/2012 04:43:31p.m.  
**Fecha de aprobación:** 12/10/2012 05:08:03p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal