



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2014 27-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV 1.1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 1 DE REGULACIÓN

**TAG2:** PCV 1.2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 2 DE REGULACIÓN

**TAG3:** PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 1 DE REGULACIÓN

**TAG4:** PCV 2.2 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 2 DE REGULACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 19-Jan-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2014 27-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV 3.1 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA PRINCIPAL DE REGULACIÓN

**TAG6:** PCV 3.2 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN EL BÝ PASS DEL MEDIDOR

**TAG7:** PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA PRINCIPAL DE REGULACIÓN

**TAG8:** PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN EL BÝ PASS DEL MEDIDOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 19-Jan-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2014 27-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PCV 5.1 AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA PRINCIPAL DE REGULACIÓN

**TAG10:** PCV 6.1 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 1 DE REGULACIÓN

**TAG11:** PCV 6.2 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 2 DE REGULACIÓN

**TAG12:** PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 1 DE REGULACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 19-Jan-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2014 27-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK  
 Estado fisico: OK  
 Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA 2 DE REGULACIÓN

**TAG14:** PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.  
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK  
 Estado fisico: OK  
 Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA PRINCIPAL DE REGULACIÓN

**TAG15:** PCV 8.1 MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK  
 Estado fisico: OK  
 Observaciones: REGULADOR LOCALIZADO EN LA LINEA PRINCIPAL DE REGULACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-Oct-2014  
**Fecha de aprobación:** 19-Jan-2015  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca