







IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Nov-2014 28-Nov-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>Agrometalica</u> Modelo: <u>Crosby</u> Punto de ajuste en placa: <u>50</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>56</u> psig Observaciones: <u>null</u>		Usuario: <u>Caseta de Baja</u> Modelo: <u>Mercer Valve Co.</u> Punto de ajuste en placa: <u>110</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>114</u> psig Observaciones: <u>Buen ajuste</u>	
---	---	--	---

Usuario: <u>DeAcero</u> Modelo: <u>Mercer Valve Co</u> Punto de ajuste en placa: <u>40</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>40</u> psig Observaciones: <u>ok</u>		Usuario: <u>Industrias Cari</u> Modelo: <u>Mercer Valve Co</u> Punto de ajuste en placa: <u>20</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>22</u> psig Observaciones: <u>ok</u>	
---	--	---	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Nov-2014
Fecha de aprobación: 14-Oct-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Nov-2014 28-Nov-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Interconexión

Modelo: Crosby

Punto de ajuste en placa: 350 psig

Punto de ajuste encontrado: 434 psig

Observaciones: null



Usuario: La Fama

Modelo: Mercer Valve Co

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 61 psig

Observaciones: null




Usuario: Minería Empresarial

Modelo: Crosby

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 48 psig

Observaciones: ok



Usuario: Saporis antes GS Alimentos

Modelo: Mercer Valve Co

Punto de ajuste en placa: 46 psig

Punto de ajuste encontrado: 46 psig

Observaciones: ok



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Nov-2014

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Nov-2014 28-Nov-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Tron Team Foods

Modelo: Mercer Valve Co

Punto de ajuste en placa: 53 psig

Punto de ajuste encontrado: 51 psig

Observaciones:



Ok

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Nov-2014

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca