



**IGASAMEX**

**REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>26/07/2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>			<b>RO-014</b>

**Descripción general de condición anormal**

Relevo válvula de seguridad

**Ubicación:** Equipos

**Causa aparente** Otro

**Efectos** Relevo válvula de seguridad

**Acción correctiva** Mantenimiento correctivo

**Observaciones**

Se observó la incrustración de una rebaba de soldadura en el sello del regulador haciendo calza con el orificio, lo que originó el relevo. Se realizó mantenimiento correctivo limpiando partes blandas y purgando línea.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30/07/2012 09:20:43p.m.

**Fecha de aprobación:** 07/08/2012 03:30:57p.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal