



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.	Periodo: 28-Nov-2014 al 27-Feb-2015	REV. 0
Fecha: 03-Mar-2015	Ficha: RO-OD-02-076-000-M3-61	RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) arrastre

Capacidad del tanque (gal) 18

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mecanismo de flotador	14
Empaque de indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica	<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	0
Válvula de llenado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección	<input type="checkbox"/>
Controlador	<input type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas	<input checked="" type="checkbox"/>

RECARGA

Fecha de ultima recarga	14 - Diciembre - 2014
Cantidad de odorante agregado	<input checked="" type="checkbox"/>

Describe actividades realizadas

Se realizó recarga de mercaptano, desarmandose el flotador para limpieza

COMENTARIOS GENERALES

Se consumieron durante en trimestre 3.7 galones con un consumo trimestral de 66.960 MMCF con una relación de 0.055/MMCF

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Mar-2015
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca