



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Son valvula de polietileno y estan en condiciones optimas de operacion

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNO  
 \_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO HAY  
 \_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación: NO HAY  
 \_\_\_\_\_

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza limpieza a lo largo del ducto y al perimetro de las casetas de los usuarios  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/10/2012 03:59:29p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/11/2012 06:01:59p.m.  
 Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres  
 Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez