



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO HAY

b) Cambio de vegetación:

NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza mantenimiento y limpieza en casetas de usuarios e interconexion, Se presenta un Problema el dia 6 de este mes y es que la gente encargada del parque bloquea el acceso a la interconexion, hable con ellos pero no obtuve respuesta, solicite apoyo de Guillermo Henandez y el a su vez de el lic. Nestor Cordero, al dia 30 de Nov. sigue bloqueado el acceso

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/11/2012 08:17:26p.m.

Fecha de aprobación: 05/01/2013 05:19:10p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez