



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V. PERIODO: Febrero 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO HAY

b) Cambio de vegetación:
NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza inspeccion semanal minuciosamente a lo largo del ducto asi como limpieza, se presentan 3 cotizaciones para el mantenimiento y pintura de las casetas de interconexion y clientes, las cuales se estan evaluando para ser aprobadas.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/02/2013 08:28:07p.m.

Fecha de aprobación: 05/03/2013 08:03:37p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez