



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |  |             |                         |               |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 23-Apr-2016 22-May-2016 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Hugo Vicente Gonzalez Torres             | FRECUENCIA: | MENSUAL                 | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
No hay

b) Cruces de ferrocarril:  
No hay

c) Cruces de arroyos:  
No hay

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes frecuentes a lo largo del derecho de vía sin encontrar ninguna anomalía.

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 21-Jun-2016

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López