



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Galletas de Calidad

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Solo uno en buen estado
Soportería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia, deshierbada y lavada



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014

Observaciones:  
 Se realiza limpieza y deshierbe de contorno de caseta, la cual no presenta ninguna anomalia

**Usuario:** Interconexion

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buenas condiciones
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Condiciones Regulares
Paneles solares	Limpios Buen Estado
Soportería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014

Observaciones:  
 Se presenta a la Jefatura Regional y a la Gerencia de Operacion 3 cotizaciones para realizar pintura en caseta, actividad programada para maximo el mes de abril

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/03/2013 05:27:15p.m.  
**Fecha de aprobación:** 08/03/2013 04:24:53p.m.  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Mecanor Tapsa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Solo uno en buen estado
Soportería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia, deshierbada y lavada



**Extintores:**

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014

**Observaciones:**

Esta tambien es una de las casetas que esta considerada para pintura aunque no esta muy deteriorada, se realizo limpieza y deshierbe de el perimetro de la caseta

**Usuario:** Procter & Gamble

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Condiciones Regulares
Paneles solares	Limpio y en buen estado
Soportería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia, deshierbada y lavada



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	08/03/2013
Proximo llenado	08/03/2014

**Observaciones:**

Esta es otra de las casetas que esta considerada para pintura, en un periodo no mayor al mes de abril, por lo pronto se realizo limpieza y deshierbe.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/03/2013 05:27:15p.m.  
**Fecha de aprobación:** 08/03/2013 04:24:53p.m.  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez