



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** VR-05 Galletas de Calidad

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 1 de regulación.

**TAG:** VR-04 Interconexión

Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 2. Segundo paso de regulación.

**TAG:** VR-06 Galletas de Calidad

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en el By Pass.

**TAG:** VR-08 Mecanor Tapsa

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 1 de regulación.

**TAG:** VR-01 Interconexión

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 1. Primer paso de regulación.

**TAG:** VR-09 Mecanor Tapsa

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 2 de regulación.

**TAG:** VR-02 Interconexión

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 1. Segundo paso de regulación.

**TAG:** VR-07 Procter & Gamble

Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea de regulación (Única).

**TAG:** VR-03 Interconexión

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la línea 2. Primer paso de regulación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 06/03/2013 06:40:37p.m.

**Fecha de aprobación:** 08/03/2013 04:37:05p.m.

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez