



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2015 22-Sep-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>VR-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 1. PASO 1.		

<b>TAG2:</b>	<b>VR-02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 1. PASO 2.		

<b>TAG3:</b>	<b>VR-03</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 2. PASO 1.		

<b>TAG4:</b>	<b>VR-04</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	80 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 2. PASO 2.		

<b>TAG5:</b>	<b>VR-05</b>	Cliente:	<b>MIUTT SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 1.		

<b>TAG6:</b>	<b>VR-06</b>	Cliente:	<b>MIUTT SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	32 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 2.		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Apr-2016

**Fecha de aprobación:** 19-Apr-2016

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2015 22-Sep-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

TAG7:	<b>VR-07</b>	Cliente:	<b>PROCTER &amp; GAMBLE MANUFACTURA,</b>
Punto de ajuste:	17 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	ÚNICA REGULACIÓN DEL CLIENTE.		

TAG8:	<b>VR-08</b>	Cliente:	<b>TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 1.		

TAG9:	<b>VR-09</b>	Cliente:	<b>TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	42 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ADECUADO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	REGULACIÓN LINEA 2.		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	03-Apr-2016
Fecha de aprobación:	19-Apr-2016
Elaborado por:	Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por:	Neftalí López