IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX	REPORTE DE PRO	TECCIÓN CAT	<u>ODICA</u>		
SISTEMA: LLENADO POR:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V Hugo Vicente Gonzalez Torres	PERIOD FRECUE	·	4 22-Mar-2015 EMESTRAL	REV. 0 RO-007
Equipo empleado: Fecha de calibración: Certificado de calibración:	Fluke 87 III 22/07/2014 12:00:00a.m. ELC0424/14				
	PERFIL DE	POTENCIAL			
Numero: 1 Ubicación: Entrada a Intercone VCC-CSE (volts): VCA-CSE (volts): Observaciones: Ninguna Numero: 3 Ubicación: Entrada a Mecanor VCC-CSE (volts): VCA-CSE (volts): VCA-CSE (volts): Observaciones: Ninguna-	-1.53 0.05	Numero: 2 Ubicación: Entrac Gallet VCC-CSE (volts): VCA-CSE (volts): Observaciones: Ninguna	la a caseta de as de Calidad -1.61 0.06		
		AD ELECTRICA			
Usu	Juntas de Micarta o ario Monoblock	Venteos o Encamisados		Observaciones	
Galletas d		Aisla bien		No hay	
Interco	nexión Aisla bien	Aisla bien		No hay	
Mecanor	r TAPSA Aisla bien	Aisla bien		No hay	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Apr-2015

Fecha de aprobación: 14-Apr-2015

> Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Neftalí López