



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Colgate

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Limpios
Soportería	En uen estado y Aislada
Manómetros	10
Área en general	Limpia y Ordenada



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Correcto
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013
Observaciones:	17.5 V

**Usuario:** Inlad

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buene estado
Paneles solares	Limpios
Soportería	Aislada
Manómetros	5
Área en general	Limpia y Ordenada



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Correcto
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013
Observaciones:	16.9

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18/02/2013 04:42:10p.m.

**Fecha de aprobación:** 20/02/2013 10:54:57a.m.

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Inophos

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Limpios
Sopotería	Aislada
Manómetros	8
Área en general	Limpia y Ordenada



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Correcto
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013
Observaciones:	17.9

**Usuario:** Interconexion

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	2
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En Buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Limpios
Sopotería	Aislada
Manómetros	6
Área en general	limpia y ordenada



**Extintores:**

Estado físico	En Buen estado
Nivel de presión	Correcto
Fecha de llenado	10/03/2012
Proximo llenado	10/03/2013
Observaciones:	Letreros en buen estado, 17.2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18/02/2013 04:42:10p.m.  
**Fecha de aprobación:** 20/02/2013 10:54:57a.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez