



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>26-Sep-2013 26-Dec-2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** COLGATE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>VISIBLES Y EN BUEN ESTAD</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Bardas y puertas	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Pintura de tubería	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Paneles solares	<u>17.5 V</u>
Soportería	<u>ASLADO Y EN BUEN ESTADO</u>
Manómetros	<u>9</u>
Área en general	<u>LIMPIA Y ORDENADA</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Nivel de presión	<u>CORRECTO</u>
Fecha de llenado	<u>21/05/2013 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>21/05/2014 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	<u></u>

SE REALIZARA TRABAJO DE PINTURA

**Usuario:** INLAND

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Bardas y puertas	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Pintura de tubería	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Paneles solares	<u>LIMPIOS 17 V.</u>
Soportería	<u>EN BUEN ESTADO Y ASILADA</u>
Manómetros	<u>7</u>
Área en general	<u>LIMPIA Y ORDENADA</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>EN BUEN ESTADO</u>
Nivel de presión	<u>CORRECTO</u>
Fecha de llenado	<u>21/05/2013 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>21/05/2014 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	<u></u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:           Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.           PERIODO: 26-Sep-2013 26-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR:                           Elioenai Cruz Berruecos                           FRECUENCIA:           TRIMESTRAL           **RO-003**

**Usuario:**           INOPHOS          

**Revisión de instalaciones:**

Letreros           EN BUEN ESTADO            
 Pararrayos           N/A            
 Sistema de tierras           EN BUEN ESTADO            
 Bardas y puertas           EN BUEN ESTADO            
 Pintura de tubería           EN BUEN ESTADO            
 Paneles solares           LIMPIOS 17.5 V            
 Soportería           EN BUEN ESTADO Y AISLADA            
 Manómetros           9            
 Área en general           LIMPIA Y ORDENADA          



**Extintores:**

Estado físico           EN BUEN ESTADO            
 Nivel de presión           CORRECTO            
 Fecha de llenado           21/05/2013 12:00:00a.m.            
 Proximo llenado           21/05/2014 12:00:00a.m.            
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Usuario:**           INTERCONEXION          

**Revisión de instalaciones:**

Letreros           VISIBLES Y EN BUEN ESTAD C            
 Pararrayos           EN BUEN ESTADO            
 Sistema de tierras           EN BUEN ESTADO            
 Bardas y puertas           EN BUEN ESTADO            
 Pintura de tubería           EN BUEN ESTADO            
 Paneles solares           17.5            
 Soportería           AISLADA Y EN BUEN ESTADO            
 Manómetros           8            
 Área en general           LIMPIA Y ORDENADA          



**Extintores:**

Estado físico           EN BUEN ESTADO            
 Nivel de presión           CORRECTO            
 Fecha de llenado           21/05/2013 12:00:00a.m.            
 Proximo llenado           21/05/2014 12:00:00a.m.            
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>          0/OUL          </u>	<u>          Formato nuevo          </u>	<u>          Nov-11          </u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:**           Elioenai Cruz Berruecos          

**Autorizado por:**           Carlos Carranza Gutierrez

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 26-Sep-2013 26-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** JABONES

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIOS 18 V.  
 Soportería AISLADA Y EN BUEN ESTADO  
 Manómetros 4  
 Área en general LIMPIA Y ORDENADO



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión CORRECTO  
 Fecha de llenado 21/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 21/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez