



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2015 22-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV - 1</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958125 500 psig		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV - 2</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	410 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea 1, Segundo paso EZR 2X1		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV - 3</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea 2, Primer paso EZR 2x1		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV - 4</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	400 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea 2, Segundo paso EZR 2X1		

<b>TAG5:</b>	<b>PCV - 1-CO</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)</b>
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea 1 EZR 2		

<b>TAG6:</b>	<b>PCV - 2-CO</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)</b>
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Línea 2 EZR 2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Mar-2016

Fecha de aprobación: 03-Mar-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Sep-2015 22-Dec-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PCV - 1-CP</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)</b>
Punto de ajuste:	<u>64 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 1 de regulación 627 1</u>		

<b>TAG8:</b>	<b>PCV - 2-CP</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)</b>
Punto de ajuste:	<u>60 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 2 de regulación 627 1</u>		

<b>TAG9:</b>	<b>PCV - 1-JB</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)</b>
Punto de ajuste:	<u>45 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY 2</u>		

<b>TAG10:</b>	<b>PCV - 2-JB</b>	Cliente:	<b>MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)</b>
Punto de ajuste:	<u>45 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY 2</u>		

<b>TAG11:</b>	<b>PCV - 1-IN</b>	Cliente:	<b>INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	<u>20 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 1 de regulación 627 1</u>		

<b>TAG12:</b>	<b>PCV - 2-IN</b>	Cliente:	<b>INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	<u>17 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 2 de regulación 627 2</u>		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03-Mar-2016  
 Fecha de aprobación: 03-Mar-2016  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>23-Sep-2015 22-Dec-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

<b>TAG13:</b>	<u>PCV - 1-LR</u>	Cliente:	<u>Innophos Mexicana , S.A. De C.V</u>
Punto de ajuste:	<u>64 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 1 de regulación 627 1</u>		

<b>TAG14:</b>	<u>PCV - 2-LR</u>	Cliente:	<u>Innophos Mexicana , S.A. De C.V</u>
Punto de ajuste:	<u>60 psig</u>	Placa de datos:	<u>Si</u>
Problemas de control:	<u>Sin Problema</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTO</u>
Estado fisico:	<u>Buen Estado</u>		
Observaciones:	<u>Línea No. 1 de regulación 627 2</u>		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03-Mar-2016

Fecha de aprobación: 03-Mar-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez