



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014 22-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

**TAG1:** PCV - 1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: si

Problemas de control: Sin problema Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: ok

Observaciones: Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX  
AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958125 500 psig

**TAG2:** PCV - 2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: línea 1, Segundo paso EZR 2X1

**TAG3:** PCV - 3 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Línea 2, Primer paso EZR 2x1

**TAG4:** PCV - 4 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: línea 2, Segundo paso EZR 2X1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Apr-2015

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.	PERIODO:	23-Sep-2014 22-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV - 1-CO MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)  
 Punto de ajuste: 315 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea 1 EZR 2

**TAG6:** PCV - 2-CO MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Colgate)  
 Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea 2 EZR 2

**TAG7:** PCV - 1-CP MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)  
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1

**TAG8:** PCV - 2-CP MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Calderas)  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20-Apr-2015  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Sep-2014 22-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG9:** PCV - 1-IN INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1

**TAG10:** PCV - 2-IN INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1

**TAG11:** PCV - 1-JB MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación DRESSER MOONEY  
2

**TAG12:** PCV - 2-JB MISSION HILLS, S.A. DE C.V. (Jabones)  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación DRESSER MOONEY  
2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Apr-2015  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Sep-2014 22-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG13:** PCV - 1-LR Innophos Mexicana , S.A. De C.V  
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 2  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG14:** PCV - 2-LR INTERNATIONAL PAPER GROUP, S. DE R.L. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 2" 35-80 3/16  
Ser: 1281  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Apr-2015  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez