



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Dec-2013 03-Jan-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: ninguno

b) Cruces de ferrocarril: ninguno

c) Cruces de arroyos: ninguno

2.- Estado de registro de válvulas: bueno

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

todo correcto

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Apr-2014

Fecha de aprobación: 04-Apr-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna