IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de			C. V. PERIODO:	26-Nov-2013	26-Feb-2014	REV. 0	
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy			FRECUENC	CIA: TRIM	IESTRAL	RO-006	
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-100 39 psig No presenta Buenas condiciones sin problemas	gamesa Placa de datos: Sello del piloto y regulador:					
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-101 39 psig No presenta Buenas condiciones sin problemas	gamesa Placa de datos: Sello del piloto y regulador:					
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	prv-102 36 psig No presenta Buenas condiciones correcto	bimbo Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	_Si _Correctos				
TAG: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	prv-103 36 psig No presenta Buenas condiciones correcto	bimbo Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	_Si _Correctos				
Rev. No./ Res	p. Descri		Fecha Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por: Aprobado por:			