



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2013 26-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: n/a

c) Cruces de arroyos: n/a

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
n/a

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

durante los patrullajes se ve a gente de la SCT, tomando medidas y colocando estacas para la nueva carretera hacia chetumal, por parte de igasamex se colocan estacas amarillas para identificar donde se encuentra el gasoducto, esto se realizo con el detector de metales.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_